



Service Bulletin

Date: August 22, 2001

Product Line: ATV

Bulletin No: 2002-2-04

Subject: Brake Lever Lock

Affected Models / VIN:

2001 250 (2 x 4)
Model No: A2001ATE2AUSR & USG
VIN Range: Not Applicable

2001 400 (2 x 4)
Model No: A2001ATI2AUSR & USG
VIN Range: Not Applicable

2001 250 (4 x 4)
Model No: A2001ATE4AUSR & USG
VIN Range: Not Applicable

2001 400 (4 x 4)
Model No: A2001ATI4AUSR & USG
VIN: Not Applicable

2001 300 (2 x 4)
Model No: A2001ATF2AUSR & USG
VIN Range: Not Applicable

2001 500 (Manual Transmission)
Model No: A2001ATM4USR & USG
VIN Range: Not Applicable

2001 300 (4 x 4)
Model No: A2001ATF4AUSR & USG
VIN Range: Not Applicable

2001 500 (Automatic Transmission)
Model No: A2001ATM4BUSR & USG
VIN Range: Not Applicable

Condition: It has been determined that Brake Lever Lock (p/n 0402-546) on affected models does not meet Arctic Cat engineering standards and needs to be replaced. In some cases, the pressure needed to set the brake lever lock will cause the brake lever lock to break.

Solution: Replace existing Brake Lever Lock (p/n 0402-546) with new Brake Lever Lock (p/n 0402-892).

Parts: Order the appropriate number of Brake Lever Lock (p/n 0402-892) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request form.

Warranty: A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected ATV.

Only one vehicle identification number (VIN) per claim can be entered. Do not submit a group claim.

Enter 2002-2-04 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.

■ **NOTE:** This bulletin expires August 22, 2003.



Printed in the U.S.A.



®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0801



Bulletin de Service

Date: Le 22 août 2001

Ligne de production: VTT

Numéro de bulletin: 2002-2-04

Objet: Fermeture de levier à freins

Modèles concernés / NIV:

250 (2x4) 2001

N° de Modèle: A2001ATE2AUSR & USG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

250 (4x4) 2001

N° de Modèle: A2001ATE4AUSR & USG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

300 (2x4) 2001

N° de Modèle: A2001ATF2AUSR & USG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

300 (4x4) 2001

N° de Modèle: A2001ATF4AUSR & USG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

400 (2x4) 2001

N° de Modèle: A2001ATI2AUSR & USG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

400 (4x4) 2001

N° de Modèle: A2001ATI4AUSR & USG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

500 (transmission manuelle) 2001

N° de Modèle: A2001ATM4USR & USG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

500 (transmission automatique) 2001

N° de Modèle: A2001ATM4BUSR & USG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

Condition: Il a été déterminé que les fermetures de levier à freins (n/p 0402-546) dans les modèles concernés ne répondent pas aux standards établis par l'ingénierie Arctic Cat et doivent être remplacées. Dans certains cas, la pression nécessaire pour activer la fermeture de levier à freins causera un bris au levier de freins.

Solution: Remplacez la fermeture de levier à freins actuelle (n/p 0402-546) avec la nouvelle fermeture de levier à freins (n/p 0402-892).

Pièces: Commandez le nombre approprié de fermeture de levier à freins (n/p 0402-892) en passant par les voies de commande de pièces normales. Votre compte de pièce de concession sera facturé et ensuite crédité lors de la réception de votre formulaire de demande de réclamation de garantie.

Garantie: Une allocation de main-d'oeuvre de 0,2 h sera payée par VTT.

Un seul numéro d'identification de véhicule (NIV) par réclamation peut être inscrit. Ne soumettez pas de réclamation en groupe.

Inscrivez 2002-2-04 à la section Plainte sur le formulaire de demande de réclamation de garantie.

■ **REMARQUE:** Ce bulletin prendra fin le 22 août 2003.



Imprimé aux États-Unis



®™ Marques déposées d'Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0801