



Service Bulletin

Date: December 19, 2000

Bulletin No: 2001-1-08

Product Line: Snowmobile

Affected

Model(s): 2001 Triple Touring 600™

REISSUE

VIN: 4UF01SNW61T131514 through
4UF01SNW01T131993

Subject: Reverse Idler Spacer

Bulletin

Update: On December 4, 2000, your dealership was sent Bulletin 2001-1-08 concerning the need to install Reverse Idler Spacer (p/n 0602-215) on affected 2001 Triple Touring 600 snowmobiles. It has come to our attention that incorrect information was included in sentence two of the **Condition** section. Please refer to and note the changes (**in bold**) in sentence two of the Condition section (see below). All other information in the original bulletin is correct.

Condition:

It has come to our attention that the reverse idler spacer was omitted from the drive/reverse dropcase assembly on affected models. This condition may cause the snowmobile **to go into a neutral state** causing internal damage to the dropcase assembly. This condition may also restrict the immediate driving capabilities of the snowmobile.

Solution: Inspect the affected vehicle identification number range indicated above to determine if the snowmobile is within the affected range. Install Reverse Idler Spacer (p/n 0602-215) if applicable. If a snowmobile within the affected range has been sold and delivered to a customer, please advise the customer concerning this issue.

■ **NOTE: For identification of an affected snowmobile, it is necessary to inspect only the last eight digits of the vehicle identification number.**

■ **NOTE: It is not necessary to order the needed part. The appropriate number of reverse idler spacer(s) will be shipped directly to your dealership.**

Parts: The appropriate number of Reverse Idler Spacer (p/n 0602-215) will be shipped directly to your dealership. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of Warranty Claim Form(s) from your dealership.

Warranty: A labor allowance of 0.8 hr will be paid per affected snowmobile.

A Warranty Claim Form of up to 10 vehicle identification numbers (VIN) will be accepted.

Enter 2001-1-08 in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.

■ **NOTE: This bulletin expires on December 4, 2002.**



Printed in the U.S.A.



®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



1200

Bulletin de service

Date: le 19 décembre 2000

Numéro de bulletin: 2001-1-08

Ligne de production: Motoneige

Modèle(s)

Affecté(s): Triple Touring 600™ 2001

NIV: De: 4UF01SNW61T131514
à 4UF01SNW01T131993

Sujet: Espaceur de support de
marche arrière

RÉVISÉ

Révision de

bulletin: Le 4 décembre 2000, nous envoyions à votre concession le bulletin 2001-1-08 concernant la nécessité d'installer l'espacer de support de marche arrière (n/p 0602-215) sur les modèles de motoneiges affectés Triple Touring 600 2001. Il est venu à notre attention que l'information incluse à la 2e phrase de la section **Condition** est incorrecte. Veuillez vous référer et prenez note des changements (**mis en surbrillance**) à la 2e phrase de la section condition (voir ci-dessous). Toute autre information du bulletin d'origine est correcte.

Condition: Il est venu à notre attention que l'espacer de support de marche arrière a été omis de l'assemblage de l'enveloppe de protection de marche avant/marche arrière des modèles concernés. Cette condition peut causer la motoneige **de se trouver au point mort (neutre)** causant un dommage interne à l'assemblage de l'enveloppe. Cette condition peut également restreindre les capacités de conduite immédiate de la motoneige.

Solution: Vérifier la gamme de numéros d'identification de véhicule du modèle concerné indiquée ci-haut afin de déterminer si le NIV de la motoneige se trouve parmi la gamme concernée. Installez l'espacer de support de marche arrière (n/p 0602-215) si applicable. Si une motoneige concernée a été vendue ou livrée à un client, veuillez aviser le client de ce propos.

■ **REMARQUE:** Pour l'identification d'une motoneige concernée, il est nécessaire de ne vérifier que les 8 derniers caractères du numéro d'identification de véhicule.

■ **REMARQUE:** Il n'est pas nécessaire de commander cette pièce. Le nombre approprié d'espacer(s) de support de marche arrière sera envoyé directement à votre concession.

Pièces: Le nombre approprié d'espacer(s) de support de marche arrière (n/p 0602-215) sera envoyé directement à votre concession. Votre compte de pièces de concession sera facturé et ensuite crédité lors de la réception du(des) formulaire(s) de réclamation de votre concession.

Garantie: Une allocation de main-d'oeuvre de 0,8h sera payé par motoneige concernée. Un formulaire de réclamation de garantie ayant jusqu'à dix numéros d'identification de véhicule (NIV) sera accepté.

Veuillez inscrire: 2001-1-08 à la section Code de panne du formulaire de réclamation de garantie.

■ **REMARQUE:** Ce bulletin prendra fin le 4 décembre 2002.



Imprimé aux États-Unis



®™ Marques déposées d'Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



1200