



Service Bulletin

Date: January 23, 2002

Product Line: Snowmobile

Bulletin No: 2002-1-09

Subject: Jet Needle E-Clip Position

Affected Models / VIN:

All 2002 Mountain Cat 570 cc
Model No: S2002MCDFCUSB

■ **NOTE:** Arctic Cat Inc. expects its dealers to comply with Service Bulletins in an expedient manner.

Condition: It has been determined that the production jet needle E-clip position for 5000-9000 ft (#1 position) is incorrect. E-clip (p/n 6505-610) must be moved to position #2. This applies to any 2002 Mountain Cat 570 that is operated at 5000-9000 ft.

⚠ CAUTION

If the E-clip position is not changed to the #2 position, engine damage may occur at elevations around 5000 ft.

Solution: If you have an affected snowmobile at your dealership, move the jet needle E-clip to the correct position. Please contact owners of affected models concerning this issue and make arrangements to have the necessary service work completed.

Parts: An appropriate quantity of corrected Jet/Clutch Decal (p/n 4611-200) will be mailed to your dealership at **no charge** to you as soon as the new decals are available. Until the new decals arrive, it is advisable to make the necessary change on the existing decal. Below is a section of the corrected decal indicating the affected area.

ARCTIC CAT 570		ARCTIC CAT							
**	9,000/OVER	1 Pos.	0746-585 (49.0 g)	0646-229 (Y/W)	0148-222 (51")	0148-227 (Y)	0602-444 (19T)	0602-453 (40T)	1602-041 (70P)
*	5,000 - 9,000	2 Pos.	0746-592 (52.0 g)	0646-229 (Y/W)	0648-126 (53/51")	0148-227 (Y)	0602-444 (19T)	0602-453 (40T)	1602-041 (70P)
	3,000 - 5,000	3 Pos.	0746-589 (53.0 g)	0646-229 (Y/W)	0648-126 (53/51")	0148-227 (Y)	0602-444 (19T)	0602-453 (40T)	1602-041 (70P)
	0 - 3,000	3 Pos.	0746-588 (54.5 g)	0646-229 (Y/W)	0648-126 (53/51")	0148-227 (Y)	0602-456 (20T)	1602-087 (39T)	1602-041 (70P)
	ALTITUDE FEET	JET NEEDLE	Arm	Spring	Cam	Spring	Top	Bottom	Chain
			DRIVE CLUTCH		DRIVEN CLUTCH		GEARING		

** NOTE: Change needle jet from P-2 480 to P-0 480 for altitudes of 9,000 ft and over.
* This snowmobile has been manufactured in accordance with 5,000 - 9,000 ft. altitude specifications.

Warranty: A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile. Only one vehicle identification number (VIN) per claim can be entered. Do not submit a group claim. Enter 0209 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form. Enter 0 and 6505-610 in the Failed Part No. section of the Warranty Claim Request form.



Printed in the U.S.A.



®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0102

ARCTIC CAT® Bulletin de Service

Date: Le 23 janvier 2002

Ligne de production: Motoneige

Numéro de bulletin: 2002-1-09

Objet: Position du Clip en E de l'aiguille du gicleur

Modèles concernés / NIV:

Toute Mountain Cat 570 cc

Numéro de modèle: S2002MCDFCUSB

■ **REMARQUE:** Arctic Cat Inc. s'attend à ce que ses détaillants suivent ces Bulletins de Service de manière efficace et rapide.

Condition: Il a été déterminé que la position du Clip en E de l'aiguille du gicleur de 5000 à 9000 pieds (position no. 1) est incorrecte. Le Clip en E (n/p 6505-610) doit être changé à la position no. 2. Ceci s'applique à toute Mountain Cat 570 fonctionnant à une altitude de 5000 à 9000 pieds.

⚠ ATTENTION

Si la position du Clip en E n'est pas changée à la position no. 2, des dégâts de moteur pourraient survenir vers des altitudes de 5000 pieds.

Solution: Si vous avez une motoneige affectée à la concession, changez le Clip en E de l'aiguille du gicleur à la bonne position. Veuillez aviser les propriétaires de motoneiges affectées de ce problème et faire des arrangements pour que le travail de service nécessaire soit fait.

ARCTIC CAT 570		ARCTIC CAT							
**	9,000/OVER	1 Pos.	0746-595 (49.0 g)	0646-229 (Y/W)	0148-222 (51")	0148-227 (Y)	0602-444 (19T)	0602-453 (40T)	1602-041 (70P)
*	5,000 - 9,000	2 Pos.	0746-592 (52.0 g)	0646-229 (Y/W)	0648-126 (53/51")	0148-227 (Y)	0602-444 (19T)	0602-453 (40T)	1602-041 (70P)
	3,000 - 5,000	3 Pos.	0746-539 (53.0 g)	0646-229 (Y/W)	0648-126 (53/51")	0148-227 (Y)	0602-444 (19T)	0602-453 (40T)	1602-041 (70P)
	0 - 3,000	3 Pos.	0746-588 (54.5 g)	0646-229 (Y/W)	0648-126 (53/51")	0148-227 (Y)	0602-456 (20T)	1602-087 (39T)	1602-041 (70P)
	ALTITUDE FEET	JET NEEDLE	Arm	Spring	Cam	Spring	Top	Bottom	Chain
			DRIVE CLUTCH		DRIVEN CLUTCH		GEARING		

** NOTE: Change needle jet from P-2 480 to P-0 480 for altitudes of 9,000 ft and over.
* This snowmobile has been manufactured in accordance with 5,000 - 9,000 ft. altitude specifications.

Pièces: Une quantité appropriée d'Autocollants Gicleurs/Poulie (n/p 4611-200) corrects sera envoyée à la concession sans frais dès qu'ils seront disponibles. En attendant, nous vous avisons de faire les changements nécessaires aux autocollants courants. Vous trouverez ci-dessous une section de l'autocollant corrigé, indiquant la section affectée.

Garantie: Une allocation de main d'oeuvre de 0,2h sera payée par motoneige affectée.

Un seul numéro d'identification de véhicule (NIV) par réclamation peut être inscrit. Ne soumettez pas de réclamation en groupe.

Veuillez inscrire 0209 dans la section de Plaintes sur le formulaire de Demande de Réclamation de Garantie.

Veuillez inscrire 0 et 6505-610 dans la section de No. de Pièces Défectueuse sur le formulaire de Demande de Réclamation de Garantie.



Imprimé aux États-Unis



®™ Marques déposées d'Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0102