



<b>SERVICE</b> 		<b>8</b>
		X 85.100-96

MODEL } **181**  
MODÈLE }

THROTTLE LATCH

Throttle latch compl. with spring 501 81 89-01 is excluded from our spare parts stock. It is replaced by throttle latch 501 81 75-01.

Please note! Spring 501 56 79-01 has to be ordered separately.

BLOPAGE C'ACCÉLÉRATION

Le blocage d'accélération compl. avec ressort 5018189-01 a été périmé en pièce détachée et a été remplacé par blocage N° 501 81 75-01.

Nous vous prions de noter qu'il vous faudra commander le ressort 5015679-01 séparément.

