



MODEL } **5 0**  
 MODÈLE }

CORRECTION

In the spare part list 10 62 072-98 the reference numbers are changed in the square H.

<u>New Ref. No.</u>	<u>Description</u>	<u>Excluded Ref. No.</u>	<u>Remark</u>
505 30 36-94	Clutch drum compl.	503 41 40-01	remains as a spare part

CORRECTION

Dans la liste des pièces détachées N° 1062072-98 nous vous prions de changer les N° de réf. dans le carreau H.

<u>Nouvelle réf.</u>	<u>Désignation</u>	<u>Ancienne réf.</u>	<u>Note</u>
5053036-94	Cloche d'embrayage compl.	5034140-01	Disponible en pièce dét.

